
Montageanleitung

Schraubenlose Befestigung (SL)







The art of handling air

TROX HESCO Schweiz AG Walderstrasse 125 Postfach 455 CH-8630 Rüti ZH Tel. +41 55 250 71 11
Fax +41 55 250 73 10
www.troxhesco.ch
trox-hesco@troxgroup.com




Fig. 1

- 1 Klemmdicke 0 4 mm
- 2 Klemmdicke 4 8 mm
- 3 Klemmdicke 8 12 mm












Fig. 6

Fig. 2

Fig. 4

Gittermontage

- Richtige Klemmdicke wählen.
- Fig. 2 Befestigungsfeder von aussen in das entsprechende Schlitzpaar einhängen.

Fig. 3

- Feder zurückdrücken. Fig. 3
- Fig. 4 Für Klemmdicke 0 - 4 mm Schraubenzieher verwenden.




Fig. 6 Fertig montiert.

Fig. 5



Fig. 7a richtig: Befestigungsfeder muss einklinken



Fig. 7b falsch



Fig. 8

Gitterdemontage

Befestigungsfedern mit dem Haken des Montagewerkzeuges aushängen und zurückziehen. Nachher Gitter herausnehmen.

VORSICHT!

Verletzungsgefahr an scharfen Kanten, Graten, spitzen Ecken und dünnwandigen Blechteilen!

- Bei allen Arbeiten vorsichtig vorgehen.
- Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe und Schutzhelm tragen.



/ WARNUNG!

Gefahr durch Fehlgebrauch! Fehlgebrauch des Produktes kann zu gefährlichen Situationen führen.

Das Produkt darf nicht eingesetzt werden:

- in Ex-Bereichen.
- im Freien ohne ausreichenden Schutz gegen Witterungseinflüsse.
- in Atmosphären, die planmässig oder ausserplanmässig aufgrund chemischer Reaktionen eine schädigende und/oder Korrosion verursachende Wirkung auf das Produkt ausüben.



VORSICHT!

Beschädigung des Produktes durch unsachgemässe Behandlung! Gerät vor Inbetriebnahme auf Schäden und Verunreinigung prüfen und beheben!

Unsachgemässer Umgang kann zu erheblichen Sachschäden am Produkt führen.

- Keine säurehaltigen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
- Klebstoffe von Klebebändern können Farbschäden verursachen.
- Unverhältnismässige Feuchtigkeit kann zu Farbschäden und Korrosion führen.
- Nur ausdrücklich spezifizierte Reinigungsmittel, Fette und Öle benutzen.